

Gleichstrommaschinen

Allgemeine Formeln :

Kraft: $\vec{F} = (\vec{B} \times \vec{I}) \cdot l$; $[B] = \text{magn. Flußdichte} = 1T = \frac{Vs}{m^2}$

Spannung: $\vec{U} = (\vec{B} \times \vec{v}) \cdot l$

Induz. Spannung: $U_q = c \cdot \Phi \cdot n$; c: Maschinenkonstante
 $[\Phi] = \text{magn. Fluß} = 1Wb = 1Vs$

$U_q = -L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$; $[L] = \text{Induktivität} = 1H = \frac{Vs}{A}$

Maschinenkonstante: $c = 4 p \cdot N$; p = Polpaare ; N = Windungszahl

Zeit T für Umdrehung um Polteilung: $T = \frac{1}{n} = \frac{1}{2 \cdot p}$

Moment: $M = \frac{U_q \cdot I_A}{2 \cdot \pi \cdot n}$ Betrieb am Drehstromnetz ($\alpha = \text{Steuer}\angle$):

Drehzahl: $n = \frac{U_A - I_A \cdot R_A}{c \cdot \Phi}$ $U_{d1\alpha} = U_{d10} \cdot \cos \alpha = S \cdot \frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot U_S \cdot \sin \frac{\pi}{q} \cdot \cos \alpha$


Verluste: $P_v = I_A^2 \cdot R_A$ $S = \begin{cases} 1 \dots \text{Mittelp. - Schlgt.} & q = \text{Anzahl der Kommutierungen} \\ 2 \dots \text{Brückenschltg.} & q = 3 \dots \text{DB6; } q = 2 \dots \text{DB2} \end{cases}$

a) Nebenschlußverhalten (Nebenschluß- und fremderregte Maschinen)

Ersatzschaltbild :

1) Nebenschlußmaschine

2) fremderregte Maschine



Ankerspannung: $U_A = U_E = U_q \pm I_A \cdot R_A$ (fremderregt) +: Motor - :Generator
 $U_A = U_E = U_q \pm I_E \cdot R_A$ (Nebenschluß)

Leistung: $P = U_q \cdot I_A = M_A \cdot \omega$; $\omega = 2 \cdot \pi \cdot n$

Drehzahl: $n = \frac{U_A}{c \cdot \Phi} - \frac{2 \cdot \pi \cdot R_A}{(c \cdot \Phi)^2} \cdot M = n_0 - \Delta n$; $n_0 = \text{Leerlaufdrehzahl}$

(Anlauf: $n = 0$) Moment: $M = \frac{c \cdot \Phi \cdot U_A}{2 \cdot \pi \cdot R_A} - \frac{c^2 \cdot \Phi^2}{2 \cdot \pi \cdot R_A} \cdot n$ $\frac{M_A}{M_N} = \frac{I_A}{I_{AN}}$


$\Phi = \text{const. wenn } I_E = \text{const.}$

Drehzahlsteuerung durch Feldschwächung :

- Drehzahl n läßt sich anhand I_E beeinflussen durch einen Vorwiderstand
- Dadurch ändert sich auch $\Phi = f(I_E)$
- $U_q = c \cdot \Phi \cdot n = \text{const.}$, da $P = U_q \cdot I_A = \text{const.}$ bleibt !!
- Magnetisierungskennlinie $\frac{\Phi}{\Phi_N} = f\left(\frac{I_E}{I_{EN}}\right) = \frac{n_N}{n}$

b) Reihenschlußmaschinen (Reihenschlußverhalten) :

Ersatzschaltung:



Spannung: $U = (R_A + R_E) \cdot I + U_q$

Magn. Flußdichte: $\Phi = K \cdot I$ K: Steigung der Magnetisierungs-Kennlinie im ungesättigten Bereich


Drehzahl: $n = \frac{U}{\sqrt{2 \cdot \pi \cdot c \cdot K} \cdot \frac{1}{\sqrt{M}} \cdot \frac{R_A + R_E}{c \cdot K}}$
 $n = \frac{U}{c \cdot \Phi} - \frac{R_A + R_E}{c \cdot \Phi} \cdot I$

$\frac{I}{I_N} = \sqrt{\frac{M_A}{M_{AN}}}$

$\frac{U_q}{U_{qN}} = \frac{n}{n_0} \cdot \frac{\Phi}{\Phi_N}$


Moment: $M = \frac{c \cdot K}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{U}{c \cdot K \cdot n + R_A + R_E} \right)^2$

$M = \frac{c \cdot \Phi}{2 \cdot \pi} \cdot I$



Einphasen-Transformator

Ersatzschaltbild :




$\frac{N_1}{N_2} = \ddot{u}$ $\frac{U_1}{U_2} = \ddot{u}$ $\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{\ddot{u}}$ $\frac{R_1}{R_2} = \ddot{u}^2$

$R'_2 = \ddot{u}^2 \cdot R_2$ $X'_{2\sigma} = \ddot{u}^2 \cdot X_{2\sigma}$ $I'_2 = \frac{1}{\ddot{u}} \cdot I_2$

$U'_2 = \ddot{u} \cdot U_2$

Spannungsänderung in Abhängigkeit von der Belastung :



kapazitiv : $\sin \phi_L = -y$
 induktiv : $\sin \phi_L = y$

$U'_{1/2} = -(U_R \cdot \cos \phi_L - U_X \cdot \sin \phi_L) \pm \sqrt{(\quad)^2 + U_1^2 - U_R^2 - U_X^2}$

Einphasen- Transformator

Leerlauf- Versuch : ($\Gamma_2 = 0$; $R_2' = \infty$; R_1 und X_{1s} vernachlässigbar)

$\cos \phi_0 = \frac{P_o}{U_{10} \cdot I_0}$

$R_{Fe} = \frac{U_{10}}{I_{Fe}}$

$I_{Fe} = I_{10} \cdot \cos \phi_0$

$X_H = \frac{U_{10}}{I_M}$

Leerlaufspannung $U_{10} = U_{1N}$

Kurzschluß- Versuch : (R_{Fe} und X_H können vernachlässigt werden)

Kapssches Dreieck

Kurzschlußstrom $I_{1K} = I_{1N}$

$R_K = R_1 + R_2'$

$X_K = X_{1s} + X_{2s}'$

$\cos \phi_K = \frac{P_K}{U_K \cdot I_K}$

$U_R = U_K \cdot \cos \phi_K$

$U_X = U_K \cdot \sin \phi_K$

$R_1 = R_2' = \frac{R_K}{2} = \frac{U_R}{2 \cdot I_K}$

$X_{1s} = X_{2s}' = \frac{X_K}{2} = \frac{U_X}{2 \cdot I_K}$

Relative Kurzschlußspannung :

$$u_K [\%] = \frac{U_K}{U_N} \cdot 100 \%$$

Scheinleistung : $S_N = U_{20N} \cdot I_{2N}$

Verluste :

$P_{vCu} = I_{1N}^2 \cdot R$

$P_{vfe} = \frac{U_{1N}^2}{R}$

$h = \frac{P_2}{P_2 + P_{vCu} + P_{vfe}}$

Verluste bei Nennbetrieb : $P_v = I_{1N}^2 \cdot R_1 + I_{2N}^2 \cdot R_2$

Drehstromtransformator:

- Angegebene Größen = Leitergrößen \Rightarrow Umrechnen auf Stranggrößen
- Berechnung der einzelnen Strangwerte (Kurzschluß; Leerlauf)
- Ergebnisse umrechnen auf Leiterwerte

Schaltung	Primärseite	Sekundärseite	Phasenverschiebung
YY 0 Stern / Stern	$U_{Str} = U_L / \sqrt{3}$ $I_{Str} = I_L$	$U_{Str} = U_L / \sqrt{3}$ $I_{Str} = I_L$	$\phi = 0 \bullet 30^\circ = 0^\circ$
DY 5 Dreieck / Stern	$U_{Str} = U_L$ $I_{Str} = I_L / \sqrt{3}$	$U_{Str} = U_L / \sqrt{3}$ $I_{Str} = I_L$	$\phi = 5 \bullet 30^\circ = 150^\circ$
YD 5 Stern / Dreieck	$U_{Str} = U_L / \sqrt{3}$ $I_{Str} = I_L$	$U_{Str} = U_L$ $I_{Str} = I_L / \sqrt{3}$	$\phi = 5 \bullet 30^\circ = 150^\circ$
YZ 5 Stern / Zickzack	$U_{Str} = U_L / \sqrt{3}$ $I_{Str} = I_L$	$U_{Str} = 2 \cdot U_L / 3$ $I_{Str} = I_L$	$\phi = 5 \bullet 30^\circ = 150^\circ$

Übersetzung \ddot{u} : $\ddot{u} = \frac{U_{1Str}}{U_{2Str}}$ $P = 3 \cdot U_{Str} \cdot I_{Str} \cdot \cos \phi$

Spartransformator :

Durchgangsleistung:

$$S_B = U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$$

$\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$


$\frac{S_B}{S_D} = 1 - \ddot{u}$

Bauleistung :

$$S_B = I_1 \cdot (U_1 - U_2) = U_2 \cdot (I_2 - I_1)$$

Asynchronmotor

Ersatzschaltbild :



Die Widerstände R_2' und $R_2' \cdot \frac{1-s}{s}$ lassen sich zusammenfassen zu $\frac{R_2'}{s}$.

Schlupf $s = \frac{n_d - n}{n_d}$ n : Drehzahl des Läufers

Drehfeld- Drehzahl : $n_d = \frac{\text{Frequenz}}{\text{Polpaare}} = \frac{f}{p}$ mit $f = 50\text{Hz} = 50 \cdot \frac{1}{s} = 3000 \cdot \frac{1}{\text{min}}$

Nennschlupf S_N [%]	3	4	5	6	7	8	
n_N [1 / min]	2910	2880	2850	2820	2790	2760	Für $p=1$
n_N [1 / min]	1455	1440	1425	1410	1395	1380	Für $p=2$

Läuferendrehzahl : $n_N = n_d \cdot (1-s)$

Übersetzung : $\ddot{u} = \frac{U_1}{U_{20}}$ U_1 : Ständerstrangspannung
 U_{20} : Läuferstillstandspannung ($s=1$)
 $U_2 = s \cdot U_{20}$ = Läuferstrangspannung

Transformierte Größen : $I_2' = I_2 \cdot \frac{1}{\ddot{u}}$ $R_2' = R_2 \cdot \ddot{u}^2$ $X_{2s}' = X_{2s} \cdot \ddot{u}^2$

Sonderfälle : 1) **Leerlauf** ($s=0$) : $R_2' = \infty$; $I_2' = 0$ $U_{20}' = U_{20} \cdot \ddot{u} = U_1$

Berechenbare Größen : R_{Fe} und X_M (wie Drehstromtransformator)

2) **Kurzschluß** ($s=1$) : Verhalten wie Drehstromtransformator (mit R_K und X_K)
wichtig : Umrechnen auf Strangwerte !!!

Normalbetrieb : $I_2 = \frac{U_2}{R_2 + jX_{2s} \cdot s} = \frac{U_{20}}{\frac{R_2}{s} + jX_{2s}}$

Verluste :

1) Stromwärmeverluste $P_{2v} = m_s \cdot I_2'^2 \cdot R_2'$ mit $m_s =$ Anzahl der Wicklungsstränge $m_s = 3$ (meist)

2) mechanische Leistung : $P_m = m_s \cdot I_2'^2 \cdot R_2' \cdot \frac{1-s}{s}$

3) Luftspaltleistung : $P_d = m_s \cdot I_2'^2 \cdot \frac{R_2'}{s} = P_{2v} + P_m$

4) Statorverluste : $P_{1v} = m_s \cdot I_2'^2 \cdot R_1$

5) Gesamtleistung : $P = P_{1v} + P_d$

Strom I_2' :

$$I_2'^2(s) = \frac{U_1^2}{\left(R_1 + \frac{R_2'}{s} \right)^2 + X^2} \quad I_2'(s) = \frac{U_{1Str}}{R_1 + \frac{R_2'}{s} + jX}$$

$$I_2'(s) = \frac{U_1 \cdot \left(\frac{R_2'}{s} + R_1 \right)}{\left(\frac{R_2'}{s} + R_1 \right)^2 + X^2} - j \cdot \frac{U_1 \cdot X}{\left(\frac{R_2'}{s} + R_1 \right)^2 + X^2}$$

$$X = X_{1s} + X_{2s}'$$

Strom I_1 :

$$I_1 = \frac{U_1 + I_2' \cdot jX_H}{R_1 + jX_{1\sigma} + jX_H} \quad \text{für } R_{Fe} = \infty$$

Asynchronmotor

Moment :

$$M(s) = \frac{P_\delta}{\omega_d} = \frac{m_s \cdot I_2'^2 \cdot \frac{R_2'}{s}}{2 \cdot \pi \cdot n_d}$$

$$M_K = \frac{m_s \cdot U_1^2}{2 \cdot \pi \cdot n_d \cdot 2 \cdot [R_1 - \sqrt{R_1^2 + X^2}]}$$

$$M(s) = \frac{m_s \cdot U_1^2}{2 \cdot \pi \cdot n_d} \cdot \frac{R_2'}{s \cdot (R_1 + \frac{R_2'}{s})^2 + s \cdot X^2}$$

$$s_K = \frac{\pm R_2'}{\sqrt{R_1^2 + X^2}}$$

Wirkungsgrad :

$$\eta = \frac{P_N}{\sqrt{3} \cdot U_N \cdot I_N \cdot \cos \varphi_N}$$

$$X = X_{1\sigma} + X'_{2\sigma}$$

Komplexe Rechnung :

$$\underline{Z} = R + jX_L - jX_C = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \cdot e^{j \cdot \arctan \frac{X_L - X_C}{R}}$$

$$X_L = j\omega \cdot L$$


$$X_C = -j \cdot \frac{1}{\omega \cdot C}$$

$$\underline{Z} = Z \cdot \cos \varphi + j \cdot Z \cdot \sin \varphi$$

$$(jA) \cdot (jB) = -1 \cdot (A \cdot B)$$

$$A \cdot (jB) = j(A \cdot B)$$

Stromortskurve :



Kloss'sche Formel :

$$\frac{M(s)}{M_{KM}} = \frac{2}{\frac{s}{s_{KM}} + \frac{s_{KM}}{s}}$$

Strommaßstab : $m_I = \frac{A}{mm}$

Leistungsmaßstab : $m_P = m_s \cdot U_{str} \cdot m_I$

Drehmomentmaßstab : $m_M = \frac{m_P}{2 \cdot \pi \cdot n_d}$

Antriebstechnik

Translation	Rotation
$F = F - F_1 = m \cdot \ddot{x}$	$M_a = M - M_L = J \cdot \ddot{\varphi}$
$W = \int F \cdot ds$	$J = \int r^2 \cdot dm$
$W_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \dot{x}^2$	$W = \int M \cdot d\varphi$
$P = F \cdot \dot{x}$	Kreiszyylinder : $J = \frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2$
$c = \frac{dF}{dx}$	$P = M \cdot \dot{\varphi}$
$F_d = d_{Dämpfer} \cdot \dot{x}$	Hohlzylinder : $J = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (R^2 - r^2)$
$\sum F_1 = m \cdot \ddot{x}$	$\dot{\varphi} = 2 \cdot \pi \cdot n$
	$W_{kin} = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \dot{\varphi}^2$
	$M_d = d_{Dämpfer} \cdot \dot{\varphi}$
	$c_t = \frac{dM_t}{d\varphi}$

Parallelschaltung von Federn Und Dämpfern

$$c_{res} = c_1 + c_2$$

$$d_{res} = d_1 + d_2$$

Reihenschaltung von Federn und Dämpfern

$$\frac{1}{c_{res}} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2}$$

$$\frac{1}{d_{res}} = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}$$

Antriebstechnik

Umrechnen : linear \Rightarrow Drehung :

Masse in Drehmasse : $J = m \cdot r^2$

Feder in Torsionsfeder : $c_t = c \cdot r^2$

Dämpfer in Torsionsdämpfer : $d_t = d \cdot r^2$

Beziehungen zwischen Eingangsgröße und Ausgangsgröße am Getriebe :

$$i = \frac{\omega_E}{\omega_A} = \frac{J_E}{J_A} = \frac{1}{i^2}$$

$$\frac{c_{tE}}{c_{tA}} = \frac{1}{i^2}$$

Übersetzung bei Zahnrädern :


$$i = \frac{\omega_E}{\omega_A} = \frac{z_A}{z_E}$$

$$v = \frac{D}{2} \cdot \omega = \frac{U}{2 \cdot \pi} \cdot \omega = \frac{z \cdot t}{2 \cdot \pi} \cdot \omega$$

mit : t = Zahnteilung ; D = Teilkreisdurchmesser
z = Zähnezahl ; t = Zahnteilung

Betriebskennlinien von Motoren und Arbeitsmaschinen :

Typ 1 :




Arbeitsmaschine :

- Widerstandsmoment ist unabhängig von der Winkelgeschwindigkeit
- Die Leistung steigt linear mit der Winkelgeschwindigkeit an \Rightarrow **Schweranläufer**
- Beispiele : Walzwerkantriebe ; Hebezeuge ; Krananlagen ...

Motor :

- Starre oder Synchronkennlinie
- Die Winkelgeschwindigkeit ist unabhängig vom Drehmoment \Rightarrow **Synchronmaschine**

Typ 2 :




Arbeitsmaschine :

- Das Widerstandsmoment steigt quadratisch mit der Winkelgeschwindigkeit an, die Leistung mit der 3. Potenz \Rightarrow **Leichtanläufer !!**
- Beispiele : Überwinden von Luft- und Flüssigkeitsreibung ; Pumpen ; Fahrzeuge ; Rührwerke ; Verdichter

Motor :

- Harte oder Nebenschlußkennlinie
- Die Winkelgeschwindigkeit sinkt nur um wenige Prozent ab
- Fremderregte Gleichstrommaschine ; Asynchronmaschine im Nennbetriebsbereich**

Typ 3 :



Arbeitsmaschine :

- Die Leistung ist konstant, das Drehmoment fällt hyperbolisch ab
- Beispiele : Winkelantriebe mit konstantem Zug und konstanter Winkelgeschwindigkeit


Motor :

- Weiche oder Reihenschlußkennlinie
- Die Winkelgeschwindigkeit sinkt bei Belastung stark ab
- Reihenschlußmotor ; Universalmotor**

Antriebstechnik

Stabilität des Arbeitspunktes :

- Bei einem stabilem Arbeitspunkt stellt sich nach dem Abklingen einer Störung der ursprüngliche Arbeitspunkt wieder her .
- Bei einem stabilem Arbeitspunkt muß die Steigung der Motorkennlinie kleiner sein als die Steigung der Widerstands- Kennlinie !



Ändern der Motorkennlinie :

- Ändern der Ankerspannung bei einem fremderregten Gleichstrommotor
- Ändern von Spannungen und Frequenz bei einem Drehstrommotor

Ändern der Widerstandskennlinie :

- Durch mechanische Drehmoment- Wandler (Schaltgetriebe)

Ändern von Motor- und Widerstandskennlinien :

- Durch große Parabolantennen (z.B. bei Kraftfahrzeugen)


Langsame Drehzahländerungen :

- Mechanische Zeitkonstanten sind gegenüber elektrische groß
- Keine Rückwirkung des mechanischen Systems auf elektr. Mechanismus
- Mechanisches und elektrisches System sind entkoppelt

Beschleunigungsmoment : $M_A = M_M - M_\omega = J \cdot \alpha$

Mit $\alpha = \frac{\partial \omega}{\partial t} = \ddot{\varphi}$

Hochlauf mit konstantem Beschleunigungsmoment :




$$\omega = \frac{M_A}{J} \cdot t \quad t = \frac{J \cdot \omega}{M_A}$$

Drehwinkel : $\varphi(t) = \frac{M_A \cdot t^2}{2 \cdot J} \quad \varphi(\omega) = \frac{J \cdot \omega^2}{2 \cdot M_A}$

1 Umdrehung = $\frac{\varphi(t)}{2 \cdot \pi}$

Hochlauf mit linear abnehmendem Beschleunigungsmoment :



$$\varphi(\omega) = T \cdot \left[-\omega + \omega_{a0} \cdot \ln \frac{\omega_{a0}}{\omega_{a0} - \omega} \right]$$

$$M_A(\omega) = M_{A \max} \cdot \left(1 - \frac{\omega}{\omega_{a0}} \right)$$

$$t = \frac{J \cdot \omega_{a0}}{M_{a \max}} \cdot \ln \frac{\omega_{a0} - \omega_1}{\omega_{a0} - \omega}$$


$$\omega(t) = \omega_{a0} \cdot \left(1 - e^{-t/T} \right) \quad \text{mit } T = \frac{J \cdot \omega_{a0}}{M_{a \max}}$$

$$M_a(t) = M_a(t=0) \cdot \left[1 - \frac{\omega_1}{\omega_{a0}} \right] \cdot e^{-t/T}$$

$$\varphi(t) = \omega_{a0} \cdot \left[t - T \cdot \left(1 - e^{-t/T} \right) \right]$$

Antriebstechnik

Stoßartige Belastung :



$$\omega(t) = (\omega_A - \omega_E) \cdot e^{-t/T} + \omega_E \quad (\text{bei Nebenschlußcharakteristik})$$

$$M_M(t) = \frac{M_{M \max}}{\omega_0} \cdot \left[\omega_0 - (\omega_A - \omega_E) \cdot e^{-t/T} - \omega_E \right]$$

$$M_{M \max} = M_N \cdot \frac{\omega_0}{\omega_0 - \omega_N} = M_N \cdot \frac{1}{s_N}$$

Dimensionieren eines Antriebsmotors :

- **Maximalmoment :** bei Gleichstrom durch Kommutierung begrenzt (bis 4 M_N)
Bei Asynchronmotoren durch Kippmoment begrenzt (bis 3 M_N)
Bei Synchronmaschine durch Kippmoment begrenzt (bis 2,5 M_N)
- **Thermische Belastung :** kritische Stelle : Installation der Wicklung
Ursache : Leerlauf- und Stromwärme- Verluste

$$P_1 = \frac{m \cdot c}{\alpha \cdot A} \cdot \frac{d\Delta\vartheta}{dt} + \Delta\vartheta \quad [c] = \frac{J}{\text{kg} \cdot K}$$

$$[\alpha] = \frac{J}{K \cdot m^2 \cdot s}$$

T = Zeitkonstante in s ; P₁ = zugeführte Wärmeleistung

$$\Delta\vartheta(t) = \Delta\vartheta_E \cdot \left(1 - e^{-t/T} \right) + \Delta\vartheta_A \cdot e^{-t/T} \quad \text{mit } \Delta\vartheta_E = \frac{P_1}{\alpha \cdot A}$$

Abkühlen : $\Delta\vartheta(t) = \Delta\vartheta_A \cdot e^{-t/T}$

Betriebsarten :

Dauerbetrieb S 1 :

$$p = \frac{P_{v0}}{P_N} \quad P_{v0} = \text{Leerlaufverluste}$$

$$\Delta\vartheta_{zul} = \Delta\vartheta_{S1} \quad P_{vk} = \text{Stromwärmeverluste}$$

$$P_{vS1} = p \cdot P_N + q \cdot P_N \quad q = \frac{P_{vk}}{P_N} \quad P_N = \text{Bemessungsleistung}$$

Endtemperatur nach 3-4 T erreicht

Kurzzeitbetrieb S 2 : Betriebszeit : $t_B < 3 \cdot T_B$; $t_p < 3 \cdot T_p$ B : Betriebs- ; P : Pause -

Im Abschaltzeitpunkt : $\Delta\vartheta = \Delta\vartheta_{S1} = \frac{P_{v0} + P_{vk}}{\alpha \cdot A}$

$$\Delta\vartheta_{S2} = \Delta\vartheta_{S2E} \cdot \left(1 - e^{-t/T_B} \right) \quad \Delta\vartheta_{S2}(t = t_B) = \Delta\vartheta_{S1}$$

theoretische Endtemperatur $P_{S2} = P_N \cdot \frac{1 + \frac{p}{q}}{1 - e^{-t_B/T_B} - \frac{p}{q}}$

Aussetzbetrieb S 3 :

$$P_{S3} = P_N \cdot \left(1 + \frac{p}{q} \right) \cdot \left[1 - \frac{t_p}{T_p} + \frac{t_p \cdot T_B}{t_B \cdot T_p} \right] - \frac{p}{q}$$